



OBEC PŘEPYCHY

Přepychy, č.p. 5, 517 32 Přepychy, 494 628 111, 603 485 369
prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz

ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 10/2025

Rada obce Přepychy na svém jednání dne 26. listopadu 2025, zápis č. 2025-15 rozhodla o záměru prodat nepotřebný majetek ve vlastnictví obce Přepychy.

1. AVIA DA 8 – A31, RK 47-99

Inventární číslo	2009038
Druh vozidla	Speciální automobil skříňový SG požární
Typ	Avia A 31 K/5 – vozidlo
	712.18.0 – motor
Rok výroby	1986
Uvedení do provozu	02.09.1986
Datum zařazení	18.11.2009
Stáří vozidla	40 let
Hlavní parametry	výkon motoru 60,0 kW
	otáčky motoru 3 000 1/min
	zdvihový objem 3 596 cm ³
	druh paliva NM
	druh karoserie skříňová
	počet míst 8 + 1
	celková hmotnost 5 320 kg
Stav počítače ujetých kilometrů	23 490 km
Údaje o počtu ujetých km dle držitele	23 490 km

Vozidlo bylo doposud provozováno bez poškození a při provádění běžných oprav a seřízení. Vozidlo má k datu prohlídky platnou TP na STK do 05/2026.

Na základě provedené fyzické prohlídky je hodnocen stav jednotlivých skupin vozidla ke dni prohlídky následovně:

Ke dni prohlídky je vozidlo provozuschopné s platnou prohlídkou na STK a provedeným měřením emisí. Technický stav jednotlivých skupin vozidla jsou hodnoceny odlišně, v závislosti na provedených zjištěních. Vzhledem ke stáří vozidla, ale bylo vozidlo rozděleno na skupiny za účelem stanovení jeho TS, ale TS byl odhadnut ze zjištěných závad a nedostatků.

Prohlídkou bylo na vozidle zjištěno následující:

- koroze dolních částí kabiny, dveří kabiny a předních blatníků
- koroze skříně vozidla, zejména v její dolní části

- lak vozidla je celoplošně bez lesku. Funkci ochrannou i funkci estetickou plní s výhradami.
- koroze ráfků
- při prohlídce na STK zjištěny následující závady, označené jako lehké:
 - část uchycení brzdového potrubí uvolněná
 - brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná bez funkčního poškození
 - opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo západkového mechanismu
 - oxidace povrchu vzduchojemu
 - poškozené prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu řízení
 - poškozená odrazka
 - zástěrka, nebo zařízení proti rozstříku s pohlcováním energie je poškozené
 - uvolněný kryt (blatník) kola
 - uvolněné nebo opotřebované závěsy dveří, vodící kladky posuvných dveří, omezovače dveří
 - uvolněný spojovací prvek ukotvení sedadla

Hodnocení technického stavu jednotlivých skupin vozidla:

- motor	PS = 0 %
- převodovka	PS = 0 %
- PN + řízení	PS = - 5 %
- ZN	PS = 0 %
- rám s příslušenstvím	PS = - 10 %
- kabina a výbava	PS = - 15 %
- nástavba	PS = - 10 %

Minimální cena pro podání nabídek je stanovena částkou **12.900,- Kč včetně DPH** na základě znaleckého posudku.

Další informace a možnost prohlídky poskytne starostka obce Zdeňka Seidelová tel. 603 485 369.

Zájemci o koupi mohou podat své nabídky písemně v uzavřené obálce s textem:

„NEOTEVÍRAT, PRODEJ SPECIÁLNÍHO AUTOMOBILU SKŘÍŇOVÉHO POŽÁRNÍHO, TYP AVIA A 31 K/5“

na podatelnu Obecního úřadu Přepychy, Přepychy 5, 517 32 Přepychy od 27. listopadu 2025 do 30. ledna 2026 do 15:00 hodin.

Nabídka musí obsahovat jméno a adresu zájemce, telefon, e-mail, nabízenou výši kupní ceny, podpis zájemce.

Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší podanou nabídkou. V případě shodných nabídek mají přednost nabídky dle data podání.

V Přepychách dne 27.11.2025



Zdenka Seidelová

Starostka obce

Tel.: 603 485 369

e-mail: zdenka.seidelova@prepychy.cz

Úřední deska:

Zveřejněno 27. 11. 2025

Zdenka Seidelová
Obec Přepychy
IČ: 00275280
517 32 Přepychy 5
okr. Rychnov nad Kněžnou

Sejmuto:

Záměr schválila Rada obce Přepychy dne 26.11.2025, zápis č. 10/2025